





КЭМ 32-23 и 32 23

В последнее время на рынке автозапчастей встречается электромагнитный клапан, схожий по внешнему виду с клапаном КЭМ 32-23, производства ООО «Объединение Родина». Данный клапан имеет маркировку «32 23», выполненную методом накатки. Некоторые торговые организации реализуют данное изделие как клапан КЭМ 32-23, в связи с чем Отделу гарантии и сервисного обслуживания ООО «Объединение Родина» приходится отклонять претензии потребителей, приобретающих данное изделие как продукцию ООО «Объединение Родина»

Анализ данного клапана подтвердил полную неработоспособность данного изделия. Его применение может привести к неправильной работе гидромолоты включения привода вентилятора охлаждения двигателя.

Ниже для сравнения приводятся фотографии.






Клапан КЭМ 32-23, производства ООО «Объединение Родина», имеет заглушки с товарным знаком.



Клапан КЭМ 32-23 комплектуется паронитовой прокладкой.



Следует отметить, что электромагнитный клапан КЭМ 32-23, выпускаемый ООО «Объединение Родина» имеет шильдик (фото ниже), на котором размещен товарный знак предприятия , а также обозначение изделия, номер стандарта, номинальное напряжение и потребляемый ток, заводской номер изделия (на фото представлен как XX XX XXXX), надпись «Сделано в России», штрих-код. На изделии 32 23 маркировка произведена методом накатки.



ВНИМАНИЕ!!! С марта 2012 года ООО «Объединение Родина» полностью перешло на производство клапана КЭМ 32-23 с новым фланцем, обеспечивающим более надежную герметичность (фото ниже).

